

Операция	Материал									Стр.	Рекомендованные режимы резания стр.
	Сталь обычного качества	30 HRc или менее	40HRc и менее Чугун	55 HRc	От 55 HRc до 68 HRc	Нержавеющая сталь	Титан	Жаропрочные сплавы	Алюминий и цветные металлы		
Фасонное фрезерование	✓✓✓									87	-
Глубинное фасонное фрезерование	✓✓✓									87	-
Фрезерование пазов	✓✓✓									88	98
Фрезерование пазов		✓✓✓	✓✓							89	98
Черновое и чистовое фрезерование алюминия		✓✓								89	-
Глубинное фрезерование пазов	✓✓✓	✓✓								90	-
Фрезерование пазов и уступов	✓✓✓									91	-
Фрезерование пазов и уступов	✓✓✓									91	-
Окончательная обработка периферией	✓✓✓									92	98
Глубинная окончательная обработка периферией	✓✓✓									93	99
Глубинная окончательная обработка периферией	✓✓✓									93	99
Производительное черновое и чистовое фрезерование		✓✓✓	✓✓			✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	94	99
Производительное черновое и чистовое фрезерование		✓✓✓	✓✓			✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	94	-
Чистовая обработка периферией	✓✓✓									95	-
Фасонное фрезерование	✓✓✓									95	-
Чистовая обработка периферией		✓✓✓	✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	96	99
Фрезерование пазов и чистовая обработка периферией		✓✓✓				✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	96	100
Фрезерование пазов и чистовая обработка периферией		✓✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	97	100
Фрезерование углового радиуса	✓✓✓									97	-

Сверление	✓✓✓									103-104	119
Сверление	✓✓✓									105-106	119
Сверление неглубоких отверстий с самоцентрированием	✓✓✓									107-108	119
Сверление на глубину 3-х диаметров		✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	109-110	119
Сверление на глубину 3-х диаметров сверхтвердых сталей			✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	111-112	119
Сверление на глубину 5-ти диаметров		✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	113-114	119
Сверление на глубину 3-х диаметров		✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	115-116	119
Сверление на глубину 5-ти диаметров		✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	117-118	119

✓ Хорошо ✓✓ Очень хорошо ✓✓✓ Отлично