


Фрезы для обработки уступов с углом 90°




M6800S

Мах глубина резания:
6,0 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 2
Диаметр: 12 мм – 63 мм

Стр.: A56, A58–A61





M6800M

Мах глубина резания:
10,0 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 2
Диаметр: 16 мм – 160 мм

Стр.: A56, A62–A66




M6800LX

Мах глубина резания:
15,7 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 2
Диаметр: 25 мм – 160 мм

Стр.: A56, A68–A72




M690 SD1204..

Мах глубина резания:
10,0 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 4
Диаметр: 50 мм – 160 мм

Стр.: A74, A76–A79




M690 SD1506..

Мах глубина резания:
12,0 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 4
Диаметр: 50 мм – 125 мм

Стр.: A74, A80–A82



M680+

Мах глубина резания:
9,5 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 2
Диаметр: 25 мм – 63 мм

Стр.: A84, A86–A91



M680

Мах глубина резания:
14,0 мм

Угол в плане: 90°
Число кромок на пластине: 2
Диаметр: 25 мм – 160 мм

Стр.: A84, A92–A97

